 <b>CIDE</b>	<b>CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A. C.</b> Coordinación de Administración y Finanzas	Coordinación de Sistemas de Compuo
	<b>INFORME DE COMISIÓN</b>	

<b>Fecha de elaboración:</b> →	Ciudad de México a 23 de agosto del 2023.	<b>Número del Cheque          entregado</b> →	
--------------------------------	--	---	--


<b>I. DATOS DE COMISIÓN</b>	
<b>Comisión:</b>	Asistencia a CIDE Región Centro, por apoyo a remplazo de antenas de red inalámbrica, instalación de ductos para antena inalámbrica, reubicación de cámaras de videovigilancia y supervisar remplazo de baterías de UPS.
<b>Objetivo:</b>	Remplazo de infraestructura de red inalámbrica para ampliar cobertura y cubrir puntos ciegos de videovigilancia.
<b>Duración          (Inicio y Conclusión)</b>	Del 14 al 18 de agosto del 2023.

<b>II. RESUMEN DE ACTIVIDADES</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyo en verificar conexiones de red para el cambio de antenas de red inalámbrica.</li> <li>• Instalación y conexión de ductos y cableado para agregar antena de red inalámbrica en salón que se encuentra junto al cuarto de bombas.</li> <li>• Supervisión del cambio de baterías a uno de los UPS's, dicho cambio lo realizó personal de la empresa de PSservice y verificar las condiciones físicas donde se encuentran los 2 UPS's.</li> <li>• Se realizó recorrido para verificar instalación de cámaras de videovigilancia.</li> <li>• Se entregó al área responsable de vigilancia la operación del sistema de videovigilancia, para cuando requieran revisar o respaldar algún video y para monitorear las áreas.</li> </ul>	

<b>III. RESULTADOS OBTENIDOS</b>	
Ampliación en la cobertura de la red inalámbrica, verificar el buen funcionamiento de los UPS's y ampliar cobertura de las áreas a vigilar con el sistema de videovigilancia.	

<b>IV. CONCLUSIONES</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se concluyen exitosamente las actividades descritas en el numeral II del presente documento.</li> <li>• Se solicitó nuevamente al área de mantenimiento limpiar y aplicar pintura epóxica en los pisos donde se encuentran los UPS's para evitar el exceso de polvo.</li> </ul>	

Declaro bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

  
**Felipe Pérez Frappé**  
**Responsable de Telecomunicaciones**  
**Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación.**

